Oplosmiddelhoudende wasstripper

Reukarme stripper voor grondige reiniging en het verwijderen van oude waslagen, behandelingen en hardnekkig organisch vuil.

DEC 21 bevat organische oplosmiddelen en bevochtigingsmiddelen. Het product verwijdert oude resten van synthetische en natuurlijke was, sealers, water- of oplosmiddelgedragen behandelingen, impregneermiddelen en hardnekkig vet- of olievuil.

Voor gebruik afzonderlijk of samen met een geschikte alkalische reiniger als **dubbele stripping**. Geschikt voor binnen- en buitenoppervlakken.



Eigenschappen en toepassing

Sterke wasverwijderende werking. Breed inzetbaar bij dieptereiniging van beloopbare oppervlakken. Faber beschrijft het product als zacht voor de ondergrond. Controleer de geschiktheid altijd met een proefvlak.

Gebruikskern	Richtwaarde
Verdunning DEC 21	Gebruiksklaar, altijd onverdund
Rendement	10-20 m² per liter, afhankelijk van de toepassing
Inwerktijd	Ongeveer 10-15 minuten per productstap
Gereedschap	Witte pad, eenschijfmachine of geschikte vloerreiniger; borstel volgens toepassing

Geschikte materialen volgens Faber

Natuursteen: marmer, kalksteen, travertijn, graniet, leisteen, zandsteen, basaltina/lavasteen, gesmolten basalt, porfier, kwartsiet en tufsteen.
Keramiek: craquelé en geglazuurde keramiek, klinker, gepolijste, natuurlijke en gestructureerde porseleintegels.
Overig: beton, betontegels (productpagina), cotto, terracotta, marmer-cement-, marmer-hars- en marmer-kwartsagglomeraten en gereconstitueerde steen (Eco stone).

Test ook de bestaande afwerking en aangrenzende materialen. De materiaalvermelding geeft geen garantie voor elke coating, voeg of uitvoering.

Voorbereiding en enkelvoudige stripping

Voorbereiding

Verwijder stof, los vuil en grove resten met een bezem of stofzuiger. Begin op een **droge, niet oververhitte ondergrond**. Bescherm alle nabijgelegen oppervlakken die u niet behandelt. Bij recent geplaatste of gevoegde materialen moeten lijm en voegmiddel volledig zijn uitgehard.

Voer vóór de behandeling een proef uit op een onopvallende plaats of een ongebruikt materiaalstuk. Stem de grootte van het werkvak af op de absorptie. Werk bij sterk absorberende cotto of terracotta in vakken van maximaal circa **4-5 m²**. Bij weinig absorberende steen of keramiek kan een groter werkvak mogelijk zijn.

Toepassing met DEC 21 alleen

1. Aanbrengen
Verdeel DEC 21 onverdund en gelijkmatig over het volledige werkvak met een eenschijfmachine of grote borstel.

2. Laten inwerken
Laat ongeveer 10-15 minuten inwerken. Bewerk het oppervlak tussendoor met de machine of borstel, afgestemd op de hardnekkigheid van de resten.

3. Productlaag behouden
Houd het gehele werkvak tijdens de behandeling bedekt met een dunne laag product. Vul bij sterke absorptie zo nodig DEC 21 aan.

4. Emulgeren en opnemen
Voeg voldoende schoon water toe om het product en de opgeloste vervuiling te emulgeren. Verdeel met machine of borstel en neem de resten volledig op met daarvoor geschikte apparatuur.

5. Naspoelen
Spoel grondig met schoon water. Herhaal de behandeling indien het resultaat onvoldoende is.

Hergebruik, onderhoud en gereedschap

Na grondig naspoelen kan de vloer weer in gebruik zodra hij droog is. Voor een nieuwe behandeling moet de ondergrond **ook in de diepte volledig droog** zijn. De droogtijd hangt af van het materiaal en de absorptie. Faber noemt NEUGEL of ALGAFLOOR voor dagelijks onderhoud, naargelang de ondergrond. Reinig het gebruikte gereedschap na afloop met water.

Veilig opnemen: de TDS noemt een vloeistofzuiger. Vanwege de ontvlambare oplosmiddelen mag u uitsluitend apparatuur gebruiken die geschikt is voor het product, de dampen en de emulsie. Controleer dit bij de apparatuurleverancier en volg de SDS.

Dubbele stripping

Combinatie volgens de DEC 21-TDS: **DEC 21 + COTTOSOLV, DECERA/P of FABER 30**. Voer eerst een proefvlak uit om de geschiktheid van de volledige combinatie te controleren.

Product / ondergrond	Dosering volgens DEC 21-TDS
DEC 21	Onverdund
Alkalische reiniger op absorberend materiaal	Onverdund, bijvoorbeeld op beton of cotto
Alkalische reiniger op niet-absorberend materiaal	50% product in water, bijvoorbeeld op porselein of keramiek. Dit is 1 deel product + 1 deel water.

Uitvoering

1. DEC 21 aanbrengen
Verdeel onverdunde DEC 21 gelijkmatig en krachtig over het volledige werkvak met een eenschijfmachine of grote borstel.

2. Eerste inwerktijd
Laat circa 10-15 minuten werken. Bewerk tussendoor mechanisch. Vul zo nodig product aan om een dunne productlaag te behouden.

3. Alkalische reiniger aanbrengen
Breng de gekozen reiniger, puur of verdund volgens de tabel, aan op het volledige werkvak dat nog met DEC 21 bedekt is. Verdeel gelijkmatig met machine of borstel.

4. Tweede inwerktijd
Laat opnieuw circa 10-15 minuten werken. Bewerk tussendoor en houd het oppervlak met een dunne productlaag bedekt. Kies de abrasiviteit van pad of borstel volgens materiaal en vervuiling. De TDS noemt groene pads als gebruikelijk bij stripping; test op krasvorming.

5. Emulgeren en afvoeren
Voeg schoon water toe, emulgeer en neem de resten volledig op met geschikte apparatuur. De TDS noemt als alternatief doeken of absorberend papier. Volg voor opname en afval de SDS.

6. Naspoelen
Spoel grondig met schoon water. Herhaal het beschreven proces indien nodig.

Productversies: de bronfiche noemt FABER 30. Bij gebruik van FABER 30 2.0 controleert u ook de actuele fiche en het passende combinatieprotocol bij Faber. Meng geen andere producten op eigen initiatief. Deze werkwijze beschrijft opeenvolgende toepassing op de vloer.

Technische gegevens en veiligheid

Eigenschap	Waarde
Vorm / kleur / geur	Vloeibaar / helder / oplosmiddelgeur
Vlampunt	< 21 °C
Soortelijk gewicht bij 20 °C	805 ± 10 g/l (TDS). SDS rev. 11: 0,815 g/cm³ bij 20 °C.
pH	Niet van toepassing volgens SDS rev. 11
Opslag en houdbaarheid	Goed gesloten, koel en droog bewaren. 24 maanden in originele, gesloten verpakking. Volg ook de opslagvoorwaarden uit de SDS.
Verpakking	1 liter - 12 per doos; 5 liter - 4 per doos

Veiligheid volgens Faber SDS rev. 11



GEVAAR

UFI: 9KT1-G0AP-M00E-KW5G

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Lees vóór gebruik de volledige SDS. Verwijder ontstekingsbronnen, rook niet en zorg voor goede ventilatie. Vermijd het inademen van damp of nevel en gebruik geschikte handschoenen, beschermende kleding en oog-/gezichtsbescherming. **Bij inslikken: geen braken opwekken en onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.** Voorkom lozing in de riolering. Voer productresten en vervuild absorptiemateriaal af volgens de SDS.

Fabrikant, bron en documentstatus

Fabrikant en verstrekker van de veiligheidsinformatie: FABER CHIMICA S.R.L., Via Ceresani 10, 60044 Campo D'Olmo - Fabriano (AN), Italië. Tel. +39 0732 627178. Technische informatie: info@fabersurfacecare.com. SDS: quality@fabersurfacecare.com.
Verdeler en Nederlandstalige opmaak: Stone+ bv, gegevens onderaan elke pagina.

Nederlandstalige bewerking door Stone+, geen nieuw door Faber uitgegeven document. De TDS rev. 5.0 van 17/10/2023 op de officiële website en op Adonline-Drive zijn byte-identiek. Veiligheid aangevuld uit de Drive-SDS rev. 11 van 18/04/2025, afdruk 04/06/2025. Gecontroleerd op 22/10/2026. Oudere Stone+ fiche van 27/01/2024 alleen ter vergelijking geraadpleegd.

De technische gegevens berusten op de ervaring en het onderzoek van Faber. Controleer de geschiktheid vooraf met een proef. De informatie vormt geen resultaatsgarantie. Faber kan toepassing en werkomstandigheden niet controleren en wijst aansprakelijkheid voor het gebruik van deze gegevens en aanbevelingen af. Raadpleeg steeds de recentste fabrikantdocumenten.

Officiële technische fiche DEC 21 - Faber | Geraadpleegde Nederlandstalige SDS