STONE+

EPOXY RESIDUE REMOVER

Epoxywaas en synthetische resten verwijderen



Productopleiding in het Nederlands

Wat is Epoxy Residue Remover?

Alkalische reiniger op waterbasis

01 Speciaal ontwikkeld voor resten en films na voegen met epoxyproducten.

02 Ook voor oude epoxywaas door een onvolledige opleveringsreiniging.

03 Faber noemt daarnaast graffiti, verf en lak als toepassingen.

04 Gebruiksklaar, met een pH van 12,0 ± 0,5. Voor binnen en buiten.

Wat kan het verwijderen?

Toepassingen die Faber expliciet bevestigt

Rest of vervuiling	Toepassing
Epoxywaas en epoxyfilm	Dunne laag na het voegen of afdichten
Epoxyvoegresten	Op het oppervlak achtergebleven resten
Oude epoxywaas	Ook na een foutieve of ontbrekende eindreiniging
Graffiti	Synthetische resten, ook hardnekkig of ouder
Verf en lak	Synthetische afzettingen op geschikte ondergronden

Epoxywaas en epoxyfilm

Een hardnekkige sluier op het tegeloppervlak

01 Epoxyvoegen kunnen een film achterlaten na het afwassen.

02 Die film kan zichtbaar worden als een waas of een afwijkende glans.

03 Ook oudere oppervlakteresten behoren tot het toepassingsgebied.

04 Een proefvlak bepaalt of het om verwijderbare film gaat en welke inwerktijd nodig is.

Epoxyresten in een structuur

Reiniging van het tegelvlak vraagt contact en mechanische werking

01 Epoxy kan achterblijven in de reliëfstructuur van een tegel.

02 Laat het product de rest bevochtigen en werk het tussendoor los.

03 Kies een pad of borstel die de afwerking niet beschadigt.

04 Spoel en zuig de losgemaakte vervuiling af. Controleer het resultaat na droging.

Verf, lak en graffiti

Meer toepassingen dan alleen epoxy

01 Faber noemt verf, lak en graffiti expliciet als synthetische resten.

02 Ook hardnekkige resten die al langer aanwezig zijn, vallen binnen de omschrijving.

03 Het verftype, de laagdikte en de ondergrond bepalen het resultaat.

04 Bescherm aangrenzende verf en coatings die behouden moeten blijven.

Lijm- en harsresten

De samenstelling en laagdikte bepalen de productkeuze

01 Stone+ vermeldt lijmresten als bijkomende toepassing.

02 Dit betekent geen algemene geschiktheid voor iedere PU-, MS-polymeer- of andere lijm.

03 Voor dikke epoxy-, polyester- en plamuurresten beschrijft Faber Epoxy Remover.

04 Kies bij onbekende lijm eerst een proefvlak. Vraag bij twijfel gericht productadvies.

STONE+

Siliconenresten

Stone+ noemt deze toepassing, de Faber-fiche specificeert ze niet

01 Stone+ vermeldt siliconenresten en film na afkitten als toepassing.

02 De officiële Faber-fiche van Epoxy Residue Remover bevestigt siliconen niet afzonderlijk.

03 Beloof daarom geen volledige verwijdering van uitgeharde kit of diepe siliconenvervuiling.

04 Faber noemt siliconen wél bij DECERA/P. Ook daarmee blijft een materiaalproef nodig.

Siliconenfilm of een donkere rand?

Oppervlakteresten en vervuiling in de steen vragen een andere beoordeling

01 Een zichtbare kitrest op het oppervlak verschilt van een waas na het afkitten.

02 Een donkere zone naast een voeg kan vervuiling in de poreuze steen bevatten.

03 Verwijdering aan het oppervlak garandeert geen herstel van die donkere zone.

04 Beoordeel na volledige droging. Laat hardnekkige randvervuiling apart onderzoeken.

Wat valt buiten de bevestigde claims?

Een juiste diagnose voorkomt verkeerde verwachtingen

Probleem	Beoordeling
Kalk, cementsluier en zoutuitslag	Geen primaire toepassing. Beoordeel een geschikte minerale reiniger.
Roest of metaalverkleuring	Kies een gerichte aanpak voor de vlek en de steensoort.
Krassen en zuuraantasting	Reiniging herstelt geen materiaalverlies of etsing.
Dikke epoxyklonten of hele epoxyvoegen	Bekijk Epoxy Remover en zijn eigen gebruiksaanwijzing.
Elke kit-, lijm- of harssoort	Geen universele verwijderingsgarantie. Eerst identificeren en testen.

Epoxy Residue Remover of Epoxy Remover?

Twee verschillende producten binnen het professionele gamma

Eigenschap	Epoxy Residue Remover	Epoxy Remover
Basis	Waterbasis, alkalisch	Solventbasis
Hoofdtaak	Epoxyfilm en oppervlakteresten	Dikke epoxy- en synthetische resten
Andere toepassingen	Graffiti, verf en lak	Polyesterplamuur, mastiek en lak
Epoxyvoegen verwijderen	Geen algemene claim hiervoor	Faber noemt dit als toepassing
Verpakking volgens fiche	1 liter	750 ml

Welke reiniger bij welke rest?

De aard van de vervuiling bepaalt de eerste keuze

Vervuiling	Productrichting	Aandachtspunt
Epoxyfilm	Epoxy Residue Remover	Proef op materiaal en afwerking
Dikke synthetische laag	Epoxy Remover	Eigen fiche en veiligheidsblad volgen
Cement, kalk en zouten	DISYCOTT	Alleen op zuurbestendige ondergrond
Vette polymeren, wax, siliconen	DECERA/P	Exacte rest en behandeling testen

Geschikte ondergronden

Materialen die de Faber-fiche vermeldt

Materiaalgroep	Voorbeelden
Natuursteen	Marmer, kalksteen, travertijn, graniet, kwartsiet
Overige natuursteen	Leisteen, zandsteen, porfier, tuf en lavasteen
Keramische materialen	Keramiek, klinker en natuurlijke of gestructureerde porseleintegels
Poreuze minerale materialen	Cotto, terracotta, beton en cementtegels
Samengestelde steen	Marmer-cement-, marmer-hars- en kwarts-harsagglomeraten

Marmer en andere gevoelige afwerkingen

Alkalisch reinigen vraagt eveneens een proef

01 Marmer, kalksteen en travertijn staan in de lijst van geschikte materialen.

02 Test ook de glans, bestaande bescherming en eventuele harsvullingen.

03 Gebruik op gepolijste of delicate oppervlakken een witte pad.

04 Faber vraagt bij gepolijst of glanzend gelapt porselein een proef en zo nodig korter contact.

Voorbereiding en proefvlak

De eerste controle bepaalt de werkwijze

01 Verwijder stof en los vuil. Start op een droog en afgekoeld oppervlak.

02 Wacht tot nieuwe lijm en voegmortel volledig zijn uitgehard.

03 Bescherm alle aangrenzende oppervlakken die u niet wilt behandelen.

04 Test op een onopvallende plaats. Beoordeel reiniging, kleur en glans na droging.

Dosering en verbruik

Gebruiksklaar toepassen volgens de technische fiche

Parameter	Richtwaarde
Verdunning	Onverdund gebruiken
Opbrengst	Circa 10–15 m² per liter
Omgerekend verbruik	Circa 67–100 ml per m²
Voorbeeld voor 20 m²	Circa 1,3–2,0 liter per behandeling
Werkelijke behoefte	Afhankelijk van absorptie, vervuiling en herhaling

Inwerktijd

Richttijden van Faber, afgestemd op het proefvlak

Situatie	Richttijd / aanpak
Lichte resten	10–15 minuten
Uitgeharde of hardnekkige resten	20–30 minuten
Tijdens het contact	Regelmatig met geschikte pad of borstel bewerken
Bij opname door de ondergrond	Product bijgeven zodat een dunne laag aanwezig blijft
Glanzend of gepolijst porselein	Vooraf testen en contacttijd zo nodig verkorten

Aanbrengen en loswerken

Gelijkmatig contact over een beheersbare oppervlakte

01 Verdeel het onverdunde product over de te reinigen zone.

02 Werk bij sterk absorberende materialen in vakken van maximaal 4–5 m².

03 Houd gedurende de behandeling een dunne productlaag op het oppervlak.

04 Werk tussendoor mechanisch. Stem de totale contacttijd af op de proef.

Pads en gereedschap

De afwerking bepaalt hoeveel mechanische werking mogelijk is

Ondergrond	Gereedschap volgens Faber
Gepolijst of delicaat	Witte pad, onder meer op marmer en kalksteen
Geglazuurde materialen	Witte pad en vooraf testen
Ruw en ongepolijst	Groene of lichtblauwe pad, bijvoorbeeld op cotto of beton
Algemene verwerking	Eenschijfsmachine of geschikte borstel
Afvoer van de reinigingsvloeistof	Bij voorkeur een waterzuiger

Emulgeren, afzuigen en naspoelen

De losgemaakte vervuiling moet van het oppervlak af

01 Voeg na de inwerktijd schoon water toe om de vloeistof te emulgeren.

02 Verdeel en bewerk met een geschikte machine of borstel.

03 Verwijder de vervuilde vloeistof, bij voorkeur met een waterzuiger.

04 Spoel grondig met schoon water. Herhaal de behandeling als resten achterblijven.

Gebruik na de reiniging

Droging bepaalt wanneer u verder kunt

01 Na het naspoelen mag de vloer weer in gebruik zodra hij droog is.

02 Laat de ondergrond volledig door en door drogen vóór een nieuwe bescherming.

03 De droogtijd hangt af van het materiaal en zijn absorptie.

04 Faber adviseert NEUGEL of ALGAFLOOR voor onderhoud, afhankelijk van het materiaal.


Officieel voor/na-voorbeeld 1

Beeldpaar gepubliceerd bij Epoxy Residue Remover door Faber

VOOR



NA



Illustratie van Faber. Materiaal, restsoort en exacte werkwijze zijn niet afzonderlijk gespecificeerd.

Officieel voor/na-voorbeeld 2

Beeldpaar gepubliceerd bij Epoxy Residue Remover door Faber

VOOR



NA



Deze beelden tonen een voorbeeldresultaat. Het proefvlak bepaalt het haalbare resultaat op uw project.

Officieel voor/na-voorbeeld 3

Beeldpaar gepubliceerd bij Epoxy Residue Remover door Faber

VOOR



NA



De bestandsnamen bevatten ‘epoxy_remover’. De beelden staan op de productpagina van Epoxy Residue Remover.

POULTICE en combinaties

Geen standaard mengrecept in de geraadpleegde productfiche

01 De Epoxy Residue Remover-fiche beschrijft rechtstreekse toepassing van het product.

02 Faber schrijft voor om niet met andere chemicaliën te mengen, tenzij aangegeven.

03 Een combinatie met POULTICE staat niet in deze fiche uitgewerkt.

04 Vraag Faber om bevestiging van mengverhouding, contacttijd en verwijderingsmethode.

Veilig werken

Waterbasis betekent dat het veiligheidsblad nog steeds nodig is

01 Het gevonden Nederlandstalige SDS vermeldt H314: ernstige brandwonden en oogletsel.

02 Draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en oog- of gelaatsbescherming.

03 Vermijd contact en inademen van nevel. Meng niet met andere reinigers.

04 Volg bij contact onmiddellijk het etiket en het SDS. Raadpleeg direct medische hulp.

Technische gegevens en verpakking

De foto en de fiche vermelden verschillende nominale inhoud

Eigenschap	Gegevens
Uiterlijk	Witte, dikke vloeistof met kenmerkende geur
pH	12,0 ± 0,5
Soortelijke massa bij 20 °C	1070 ± 10 g/l
Bewaren	Goed gesloten, koel en droog
Houdbaarheid	24 maanden in originele gesloten verpakking
Inhoud	Fiche: 1 l. Officiële productfoto: 950 ml. Controleer leveringsetiket.

Productfiches en beeldmateriaal

Downloads en bronnen bij deze presentatie

01 Technische Faber-fiches in EN, FR, IT, ES en DE zijn meegeleverd.

02 Veiligheidsbladen in NL, EN en FR, plus de originele productfoto zijn meegeleverd.

03 Drie officiële voor/na-beeldparen en de vergelijkingsfiche van Epoxy Remover zijn toegevoegd.

04 De bronnenlijst bevat de productpagina, webshop en downloadverwijzingen.

STONE+

De keuze op de werf

Kort overzicht voor advies en uitvoering

01 Epoxywaas of een dun synthetisch residu: start met een proef van Epoxy Residue Remover.

02 Dikke epoxyklonten of polyesterplamuur: bekijk Epoxy Remover.

03 Siliconen en onbekende lijm: bepaal de restsoort en bevestig de aanpak met een proef.

04 Kies de minst belastende effectieve werkwijze en beoordeel het droge eindresultaat.

STONE+

Stone+ helpt u verder

Advies, producten en uitvoering

Stone+ bv
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3
3020 Herent, België
BTW BE 0848.439.006
Centraal: +32 472 73 67 54
Management@stoneplus.eu
info@stoneplus.be

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

www.stoneplus.eu Webshop: www.stoneplus.be