K100

Poliercreme auf Wasserbasis für Marmor, Marmoragglomerate, Feinsteinzeug und glasierte Keramik



K100 pflegt geeignete Oberflächen und stellt ihren durch Abnutzung und Begehung verminderten Glanz wieder her. Das Produkt hilft auch bei der Wiederherstellung nach oberflächlichen Kratzern, Scheuerspuren und chemischen Angriffen. Es wirkt durch chemisches und mechanisches Polieren.

Auf Marmor und Kalkstein unterstützt K100 die Glanzwiederherstellung nach Abnutzung und Säureangriff. Auf geläpptem Feinsteinzeug und glasierter Keramik hilft es, Glanz und ursprüngliches Aussehen wiederherzustellen und die Schmutzbeständigkeit zu verbessern. Das Ergebnis hängt von Material, Oberfläche und Schäden ab.

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, wasserbasierte Creme ohne Wachs. Vielseitig und schnell anzuwenden, zur Glanzwiederherstellung und Verbesserung der Beständigkeit gegen Schmutz und Begehung. Verändert laut Faber die Oberflächenhärte des Materials nicht.

Geeignete Materialien

Marmor, Kalkstein, Travertin, zement- und harzgebundene Marmoragglomerate, glasierte Keramik und geläpptes Feinsteinzeug. Für innen und außen. Immer am konkreten Material und an dessen Oberfläche testen.

Technische Daten nach Faber TDS Rev. 3.0

Eigenschaft	Daten
Form / Farbe / Geruch	Creme / weiß / geruchlos
Basis	Wasserbasis, ohne Wachs
pH laut TDS	1,5 ± 0,5 (sauer)
Dichte	Nicht bestimmt / nicht angegeben (N.D.)
Ergiebigkeit	40–50 m²/kg, Richtwert
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +40 °C (Oberflächentemperatur)
Gebinde	250 g: 12 Flaschen/Karton / 5 kg: 4 Kanister/Karton
Haltbarkeit	36 Monate, Originalgebinde geschlossen, kühl und trocken

Das SDB Rev. 7.0 nennt pH 1 bei einer Konzentration von 5 %. Dies ist eine gesonderte Messangabe. Neutral entspricht pH 7.

Vorbereitung und Anwendung

01 Vorversuch und Vorbereitung

Zuerst an einer unauffälligen Stelle oder einem Reststück testen. Gründlich reinigen, Staub und Schmutz entfernen. Angrenzende Flächen schützen. Bei neu verlegten oder verfugten Böden Kleber und Fugenmaterial vollständig aushärten lassen.

02 Arbeitsfläche und Temperatur

Marmor und kalkhaltige Steine in Abschnitten von etwa 2 m² bearbeiten. Für Keramik und Feinsteinzeug nennt Faber keine maximale Abschnittsgröße. Nur bei +5 bis +40 °C Oberflächentemperatur verarbeiten, nicht auf überhitzten Flächen.

03 Möglichst trockener Untergrund

Nicht auf nasse Flächen auftragen. Laut Faber ist ein leicht feuchter Untergrund zulässig, die Oberfläche soll jedoch möglichst trocken sein.

04 Dosierung und Wasser

Gebinde gut schütteln. Etwa 2–3 Löffel Produkt auf rund 2 m² verteilen. Etwas Wasser zugeben. Das englische TDS nennt als Richtwert etwa 1 Löffel Wasser je Löffel Produkt. Die Löffelgröße ist von Faber nicht angegeben.

05 Maschinelles Polieren

Sofort nach Wasserzugabe mit Einscheibenmaschine, weißem Pad und 150–200 U/min bearbeiten. Maschine mit mindestens 1,5 PS verwenden. Faber nennt auch eine handgeführte Rotationsmaschine und empfiehlt die Einscheibenmaschine WARRIOR mit 2,2 PS. Gleichmäßig verteilen und jeden Bereich ungefähr gleich oft überfahren.

06 Konsistenz und Ergebnis prüfen

Die Mischung während der Verarbeitung cremig halten. Bei beginnender Austrocknung nach und nach etwas Wasser zufügen. Die Creme nicht antrocknen lassen. Zur Kontrolle etwas Produkt mit einem Abzieher entfernen. Faber nennt meist 15–25 Maschinenpassagen als Richtwert, keine feste Einwirkzeit.

07 Aufnehmen, nachspülen und Nutzung

Rückstände absaugen oder sorgfältig entfernen. Mit reichlich sauberem Wasser nachspülen. Nach vollständiger Entfernung und Spülung schreibt Faber keine zusätzliche Wartezeit vor und die Oberfläche kann wieder genutzt werden. Werkzeuge anschließend mit Wasser reinigen.

Reinigung und Pflege

Unterhaltsreinigung: NEUGEL oder ALGAFLOOR. Intensivreinigung: FABER 30 auf Marmor und kalkhaltigen Materialien, DETERFUG auf geeigneter Keramik und Feinsteinzeug. Jeweilige Produktdatenblätter beachten und Materialeignung prüfen.

Sicherheit



GEFAHR · GHS05 · UFI: 7970-Y04T-T00C-VXPF

H314 — Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen und das vollständige Sicherheitsdatenblatt, besonders Abschnitt 8, beachten. Das TDS Rev. 3.0 nennt folgende Vorsichtsmaßnahmen:

P260 — Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 — Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 — BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 — BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 — BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 — Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P405 — Unter Verschluss aufbewahren.

Lagerung und Haltbarkeit

Im gut verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Haltbarkeit: 36 Monate bei korrekter Lagerung. Gemäß P405 unter Verschluss aufbewahren.

Beratung und Lieferung · Stone+ bv

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

Stone+ bv · Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3 · 3020 Herent · BE 0848.439.006

Quelle und Version

Grundlage: Faber K100 TDS EN Rev. 3.0 vom 27/05/2021, auf dem Adonline-Drive gefunden. Sicherheit zusätzlich mit SDB DE Rev. 7.0 vom 04/11/2021 abgeglichen. Gebindeeinheiten anhand von Etiketten und spanischem Faber-TDS auf 250 g und 5 kg berichtigt. Der Online-EN-Download verweist noch auf Rev. 2.0. Eine neuere Herstellerversion ist nicht bestätigt.

https://drive.google.com/file/d/1DaRNMWtXkgGmu1-RkbieQcA6duTO64cI/view

https://www.fabersurfacecare.com/be/en/k100.html

Stone+ Übersetzung und Gestaltung. Der Hersteller kann Angaben ändern. Eignung und Ergebnis vorab durch einen Versuch prüfen. Quellenangaben sind keine Ergebnisgarantie, da Bedingungen und Verarbeitung außerhalb der Kontrolle von Faber liegen. Dieses Produktdatenblatt ersetzt das Sicherheitsdatenblatt nicht.