NO OIL

Extraction des taches d’huile et de graisse

Détachant à base de solvants, sous forme de gel épais, destiné à extraire les taches d’huile et de graisse ayant pénétré dans les surfaces dures. Traitement local à l’intérieur et à l’extérieur, y compris sur des surfaces verticales.

Salissures ciblées

Huiles alimentaires et aliments gras. Huiles minérales, huile moteur, gazole et lubrifiants. Taches grasses et résidus bitumineux. Le résultat dépend de la tache, de sa profondeur et du support. Plusieurs applications peuvent être nécessaires.

Matériaux compatibles

Marbre, calcaire, travertin, granit, quartzite, ardoise, grès, porphyre, basaltine/pierre de lave, basalte fondu et tuf. Béton, carreaux de béton, terre cuite/cotto, clinker, brique de parement, pierre reconstituée, agglomérés marbre-résine et quartz-résine. Céramique émaillée ou craquelée, grès cérame poli, naturel ou structuré.

Essai préalable indispensable

Effectuer un essai sur une zone peu visible ou une chute. Contrôler le matériau, la finition, la couleur et les traitements existants après séchage complet. Faber cite également le marbre poli et les matériaux sensibles aux acides. Cela ne dispense pas d’un essai préalable.

Données techniques selon la fiche EN rév. 5.0

Aspect	Gel épais · blanc cassé · odeur de solvant
Densité FT	1065 ± 20 g/l à 20 °C*
Emballage	500 ml · 12 unités par carton
Rendement	Selon la tache, sa profondeur et le support. Aucun rendement fixe au m².

Préparation et application

1. Préparer le support

Éliminer saletés et poussières. Travailler sur un support sec, non surchauffé, à l’abri du soleil direct. Retirer les cires présentes. Protéger les matériaux voisins. Laisser durcir complètement les joints récents.

2. Appliquer le produit

Bien agiter. Utiliser pur, prêt à l’emploi. Appliquer directement, au pinceau ou à la spatule. Recouvrir toute la tache. Pour un résultat uniforme, traiter une zone légèrement plus large que la partie visiblement tachée.

3. Laisser sécher complètement

Laisser agir jusqu’au séchage complet et à la formation d’un résidu poudreux blanc. La fiche anglaise de référence ne fixe pas de durée. La fiche italienne indique environ 1 à 2 heures. Le séchage complet en poudre blanche reste le critère. Ne pas retirer prématurément. Ne jamais mélanger avec d’autres produits chimiques.

4. Retirer les résidus

Sur les matériaux poreux, utiliser une brosse douce. Sur les matériaux compacts non absorbants, utiliser du papier ou un chiffon. Passer ensuite un chiffon ou une serpillière légèrement humide. Rincer si nécessaire et laisser sécher complètement avant l’évaluation et la remise en service.

5. Évaluer et renouveler si nécessaire

Renouveler l’application si le résultat est insuffisant. Une tache mixte peut demander un autre détachant, lors d’une étape séparée. Les résidus dans les pores peuvent nécessiter un nettoyage par extraction adapté et un aspirateur à eau. La haute pression est réservée aux supports qui la tolèrent.

Données techniques et recommandations

Données techniques

Aspect : gel épais. Couleur : blanc cassé. Odeur : solvant. Masse volumique à 20 °C : 1065 ± 20 g/l. Point d’éclair selon la fiche technique (ASTM D56) : 21 °C. Consulter la FDS pour les consignes de sécurité. Attention : la FDS de 2025 indique une densité différente (1240-1280 g/l) de la fiche technique de 2022. Demander confirmation à Faber avant tout calcul de masse ou de volume.

Conditionnement et conservation

500 ml, 12 unités par carton. Conserver bien fermé, au frais et au sec. Durée de conservation : 24 mois dans l’emballage d’origine fermé, correctement stocké. Faber ne fixe pas de rendement au m². Nettoyer les outils au white-spirit selon la fiche technique.

Sécurité

Danger. Selon la FDS Faber révision 10 du 18/04/2025 : H225, H351, H304, H319, H315, H317, H336 et H412. Très inflammable. Susceptible de provoquer le cancer. Danger par aspiration en cas d’ingestion. Peut irriter les yeux et la peau et provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets durables. Ventiler, éloigner les sources d’inflammation et porter les protections prescrites. Lire la FDS complète avant utilisation.

Sources et responsabilités

Édition Stone+ fondée sur la fiche technique Faber NO OIL rév. 5.0 du 17/10/2022, vérifiée le 25/10/2026, et la FDS rév. 10 du 18/04/2025. Stone+ est distributeur. Faber Chimica S.r.l. reste fabricant. Un essai préalable détermine la compatibilité. Cette fiche technique ne remplace pas la FDS.

Distributeur: Stone+ bv

Halleboomstraat 1 Blok B bus 3, 3020 Herent
+32 472 73 67 54 · Management@stoneplus.eu
BE0.848.439.006 · www.stoneplus.be · www.stoneplus.eu

Faber Stone & Tile · Faber Chimica S.r.l.
Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia
+39 0732 627178 · quality@fabersurfacecare.com