Gezielte Fleckenentfernung auf Wasserbasis

OXIDANT entfernt Vergilbungen, feuchtigkeitsbedingte Verfärbungen sowie Tannin- und Nikotinflecken. Es ergänzt die Behandlung mit MAR GEL PLUS, indem es violette Rückstände nach der Rostentfernung auf Marmor und kalkhaltigen Materialien beseitigt.

Gebrauchsfertig und unverdünnt anzuwenden. Für innen und außen, laut Faber auch für polierten Marmor und säureempfindliche Oberflächen. Material, Oberflächenfinish und vorhandene Behandlungen immer vorab prüfen.



Eigenschaften und Anwendung

Aktiver Sauerstoff zur gezielten Fleckenextraktion. Das Produkt wirkt während der Einwirkzeit. Ausreichend dick auftragen und erst nach vollständiger Trocknung beurteilen.

Geeignete Materialien laut Faber

Marmor, Kalkstein, Travertin, Granit, Schiefer, Sandstein, Basaltina/Lavastein, Schmelzbasalt, Porphyr, Quarzit und Tuff. Auch Marmor-Zement-, Marmor-Harz- und Quarz-Harz-Agglomerate, Beton, Betonplatten, Zementfugen, Craquelé- und glasierte Keramik, poliertes Feinsteinzeug, Klinker, Cotto, Terrakotta, Sichtziegel und rekonstituierter Stein.

Vorbereitung

1. Benachbarte, nicht zu behandelnde Flächen schützen. Staub und Schmutz gründlich entfernen.

2. Die Oberfläche muss trocken oder höchstens leicht feucht sein. Nicht auf nassen, verschmutzten oder erhitzten Flächen anwenden. Direkte Sonne vermeiden.

3. Vorhandene Wachsschichten vorher durch ein geeignetes Doppelstripping entfernen. Neue Fugen und frisch verlegte Flächen vollständig aushärten lassen.

4. An einer unauffälligen Stelle oder einem Materialrest testen. Bei saugfähigem Material zusammenhängende Bereiche behandeln, etwa eine ganze Platte, um ungleichmäßige Ergebnisse zu begrenzen.

Auftragen und Einwirkzeit

1. OXIDANT setzt aktiven Sauerstoff frei. Nur einzeln verwenden und niemals mit anderen Chemikalien mischen. FABER POULTICE ist der einzige von Faber beschriebene Zusatz.

2. Unverdünnt mit Pinsel oder Spachtel auftragen oder direkt auf den Fleck gießen. Den gesamten Bereich mit einer ausreichend dicken, gleichmäßigen Schicht bedecken.

3. Je nach Fleck und Vorversuch einwirken lassen. Die folgenden Zeiten sind Richtwerte. Tiefe, Alter und Hartnäckigkeit des Flecks bestimmen das tatsächliche Ergebnis.

4. Bei längerer Einwirkung mit Kunststoff- oder Nylonfolie abdecken, um zu schnelles Austrocknen zu begrenzen. Folie entfernen und vor dem Reinigen etwa 30-60 Minuten offen liegen lassen.

Richtwerte zur Fleckenentfernung

Vergilbung durch Feuchtigkeit oder Wassereintritt	8-24 Stunden
Dunkle Feuchtigkeits- oder Wasseraufnahmeflecken	8-24 Stunden
Tannin und Nikotin	2-8 Stunden
Farbige Restflecken nach NO MAC GEL	1-6 Stunden
Violette Rückstände nach MAR GEL PLUS	Doppelte Einwirkzeit von MAR GEL PLUS

Entfernen und Beurteilen

Nasse oder trockene Rückstände mit saugfähigem Papier oder Tüchern aufnehmen. Auf größeren Flächen Besen oder feuchten Mopp verwenden. Mit leicht feuchtem Tuch/Mopp nachwischen und die Oberfläche mit Wasser abspülen. Erst nach vollständiger Trocknung beurteilen. Bei Bedarf wiederholen. Erst nach vollständiger Entfernung der Rückstände und Trocknung wieder begehen.

OXIDANT mit FABER POULTICE

OXIDANT in einen geeigneten Behälter geben. FABER POULTICE unter Rühren schrittweise hinzufügen, bis eine cremige, streichfähige Paste entsteht. Zu flüssig: mehr Pulver. Zu dick: mehr OXIDANT. Dick und gleichmäßig auftragen. Bei schwieriger Extraktion kann Folie verwendet werden. Nach der Extraktion die Folie entfernen und die Paste vor dem Abbürsten der Rückstände trocknen lassen. Klebeband am Folienrand außerhalb der behandelten Zone befestigen.

Technische Daten

Form / Farbe / Geruch	Flüssig / klar / leichter Geruch
pH	6,5 ± 0,5
Dichte bei 20 °C	1060 ± 10 g/l
Verdünnung	Gebrauchsfertig, unverdünnt
Verpackung	950 ml, 12 Flaschen pro Karton
Haltbarkeit	12 Monate, original verschlossen
Lagerung	Gut verschlossen, kühl und trocken
Werkzeugreinigung	Nach Gebrauch mit Wasser

Tiefe Flecken und Nachbehandlung

Bei tiefen Flecken kann ein Fachbetrieb vorher mechanisch schleifen/polieren, um die Aufnahme zu verbessern. Dies zunächst durch einen Versuch prüfen. Nach der Extraktion das gewünschte Finish wiederherstellen. OXIDANT entfernt Verfärbungen, behebt aber keine Leckage oder aufsteigende Feuchtigkeit. Eine aktive Feuchtigkeitsquelle separat beseitigen. Schutzbehandlungen nach Material, Feuchtezustand und Nutzung auswählen.

Sicherheit und Dokumentstatus

Laut Faber SDB Rev. 8: Achtung. H319: Verursacht schwere Augenreizung. Geeignete persönliche Schutzausrüstung gemäß SDB verwenden, einschließlich Augenschutz und geeigneter Handschuhe. Für Erste Hilfe das vollständige Sicherheitsdatenblatt beachten. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.

Stone+ Bearbeitung auf Grundlage des Faber TDB Rev. 4.0 (07/06/2024) und SDB Rev. 8 (03/02/2025). Geprüft: 31/10/2026. Kein neu von Faber herausgegebenes Dokument. Hersteller: Faber Chimica S.r.l. Vertrieb: Stone+ bv. Technische Angaben stellen keine Ergebnisgarantie dar. Eignung immer prüfen und aktuelle Herstellerunterlagen beachten.

Faber Chimica S.r.l. - Via Ceresani 10, 60044 Campo d’Olmo - Fabriano (AN), Italy.
+39 0732 627178 - info@fabersurfacecare.com - quality@fabersurfacecare.com