Détachage ciblé à base d’eau

OXIDANT élimine les jaunissements, les colorations liées à l’humidité, les taches de tanin et de nicotine. Il complète aussi le traitement avec MAR GEL PLUS en éliminant les résidus violets après extraction de la rouille sur le marbre et les matériaux calcaires.

Prêt à l’emploi, sans dilution. Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur, y compris sur le marbre poli et les finitions sensibles aux acides selon Faber. Toujours tester le matériau, sa finition et les traitements existants.



Propriétés et utilisation

Oxygène actif pour un détachage ciblé. Le produit agit pendant le temps de contact. Appliquer une couche suffisamment épaisse et évaluer après séchage complet.

Supports compatibles selon Faber

Marbre, pierre calcaire, travertin, granit, ardoise, grès, basaltina/pierre de lave, basalte fondu, porphyre, quartzite et tuf. Également agglomérés marbre-ciment, marbre-résine et quartz-résine, béton, dalles en béton, joints ciment, céramique craquelée ou émaillée, grès cérame poli, clinker, cotto, terre cuite, brique apparente et pierre reconstituée.

Préparation

1. Protéger les surfaces voisines qui ne doivent pas être traitées. Éliminer soigneusement la poussière et les salissures.

2. Le support doit être sec ou légèrement humide. Ne pas appliquer sur une surface mouillée, sale ou chaude. Éviter le soleil direct.

3. Éliminer préalablement toute cire par un double décapage adapté. Attendre le durcissement complet des joints et des surfaces récemment posées.

4. Effectuer un essai sur une zone discrète ou un échantillon. Sur les supports absorbants, traiter une zone cohérente, par exemple une dalle entière, pour limiter les différences d’aspect.

Application et temps d’action

1. OXIDANT libère de l’oxygène actif. L’utiliser seul et ne jamais le mélanger à d’autres produits chimiques. FABER POULTICE est le seul ajout décrit par Faber.

2. Appliquer sans dilution au pinceau ou à la spatule, ou verser directement sur la tache. Recouvrir toute la zone d’une couche épaisse et uniforme.

3. Laisser agir selon la tache et l’essai préalable. Les durées ci-dessous sont indicatives. La profondeur, l’ancienneté et la résistance de la tache déterminent le résultat réel.

4. Pour les applications longues, recouvrir d’un film plastique ou nylon pour limiter le séchage rapide. Retirer le film et laisser à l’air libre environ 30-60 minutes avant le nettoyage.

Temps indicatifs de détachage

Jaunissement dû à l’humidité ou aux infiltrations	8-24 heures
Traces sombres d’humidité ou d’absorption d’eau	8-24 heures
Tanin et nicotine	2-8 heures
Taches colorées résiduelles après NO MAC GEL	1-6 heures
Résidus violets après MAR GEL PLUS	Deux fois le temps d’action de MAR GEL PLUS

Élimination et évaluation

Recueillir les résidus humides ou secs avec du papier absorbant ou des chiffons. Pour les grandes surfaces, utiliser un balai ou une serpillière humide. Essuyer avec un chiffon légèrement humide, puis rincer le support à l’eau. Évaluer après séchage complet. Répéter si nécessaire. Autoriser le passage uniquement après élimination des résidus et séchage complet du sol.

OXIDANT avec FABER POULTICE

Verser OXIDANT dans un récipient adapté. Ajouter progressivement FABER POULTICE en mélangeant jusqu’à obtenir une pâte crémeuse et facile à étaler. Trop liquide : ajouter de la poudre. Trop épaisse : ajouter OXIDANT. Appliquer une couche épaisse et homogène. Un film peut être utilisé pour les extractions difficiles. Après extraction, retirer le film et laisser sécher avant de brosser les résidus. Fixer le ruban sur les bords du film, hors de la zone traitée.

Données techniques

Aspect / couleur / odeur	Liquide / transparent / odeur légère
pH	6,5 ± 0,5
Densité à 20 °C	1060 ± 10 g/l
Dilution	Prêt à l’emploi, non dilué
Conditionnement	950 ml, 12 flacons par carton
Conservation	12 mois, emballage d’origine fermé
Stockage	Bien fermé, au frais et au sec
Nettoyage des outils	À l’eau après utilisation

Taches profondes et traitement ultérieur

Pour les taches profondes, un spécialiste peut devoir poncer/polir mécaniquement avant le traitement pour améliorer l’absorption. Le déterminer par un essai. Rétablir ensuite la finition souhaitée. OXIDANT élimine la coloration, mais ne répare ni fuite ni remontée d’humidité. Traiter séparément toute source d’humidité active. Choisir la protection selon le matériau, son humidité et son utilisation.

Sécurité et statut du document

Selon la FDS Faber rév. 8 : Attention. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. Porter les protections individuelles adaptées selon la FDS, notamment une protection oculaire et des gants appropriés. Suivre la FDS complète pour les premiers secours. Ne pas mélanger à d’autres produits de nettoyage.

Adaptation Stone+ fondée sur la fiche Faber rév. 4.0 (07/06/2024) et la FDS rév. 8 (03/02/2025). Vérification : 31/10/2026. Ce document n’est pas une nouvelle publication de Faber. Fabricant : Faber Chimica S.r.l. Distributeur : Stone+ bv. Les informations techniques ne constituent pas une garantie de résultat. Tester la compatibilité et consulter les documents les plus récents du fabricant.

Faber Chimica S.r.l. - Via Ceresani 10, 60044 Campo d’Olmo - Fabriano (AN), Italy.
+39 0732 627178 - info@fabersurfacecare.com - quality@fabersurfacecare.com