Gerichte vlekverwijdering op waterbasis

OXIDANT verwijdert vergeling, vochtgerelateerde verkleuringen, tannine en nicotine. Het product dient ook als nabehandeling na MAR GEL PLUS om paarse restverkleuringen op marmer en kalkhoudende steen te verwijderen.

Gebruiksklaar en onverdund. Geschikt voor binnen en buiten, ook voor gepolijst marmer en zuurgevoelige afwerkingen volgens Faber. Controleer materiaal, afwerking en bestaande behandelingen altijd met een proefvlak.



Eigenschappen en gebruik

Actieve zuurstof voor gerichte vlekextractie. Het product werkt gedurende de inwerktijd. Gebruik een voldoende dikke laag en controleer het resultaat na volledige droging.

Geschikte ondergronden volgens Faber

Marmer, kalksteen, travertijn, graniet, leisteen, zandsteen, basaltina/lavasteen, gesmolten basalt, porfier, kwartsiet en tufsteen. Ook marmer-cement-, marmer-hars- en kwarts-harsagglomeraten, beton, betontegels, cementvoegen, craquelé en geglazuurde keramiek, gepolijst porselein, klinker, cotto, terracotta, baksteen en gereconstitueerde steen.

Voorbereiding

1. Bescherm aangrenzende oppervlakken die niet behandeld worden. Verwijder stof en vuil zorgvuldig.

2. Het oppervlak moet droog of hoogstens licht vochtig zijn. Niet op natte, vuile of verhitte oppervlakken gebruiken. Werk buiten directe zon.

3. Verwijder een aanwezige waxlaag vooraf met een geschikte dubbele stripping. Laat nieuwe voegen en nieuw gelegde oppervlakken volledig uitharden.

4. Test op een onopvallende plek of een ongebruikt stuk materiaal. Bepaal bij absorberende steen een logisch behandelvlak, bijvoorbeeld een volledige tegel, om kleurverschillen te beperken.

Aanbrengen en laten inwerken

1. OXIDANT ontwikkelt actieve zuurstof. Gebruik het afzonderlijk en meng nooit met andere chemicaliën. Alleen FABER POULTICE is als toevoeging door Faber beschreven.

2. Breng onverdund aan met borstel of spatel, of giet rechtstreeks op de vlek. Bedek de hele zone met een voldoende dikke, gelijkmatige laag.

3. Laat inwerken volgens de vlek en het proefvlak. De tijden hieronder zijn richtwaarden. Diepte, ouderdom en hardnekkigheid bepalen het werkelijke resultaat.

4. Dek bij lange inwerktijd af met kunststof- of nylonfolie om te snelle uitdroging te beperken. Verwijder de folie en laat het product nog ongeveer 30-60 minuten onbedekt liggen vóór de reiniging.

Richttijden voor vlekverwijdering

Vergeling door vocht of waterinfiltratie	8-24 uur
Donkere vocht- of waterabsorptievlekken	8-24 uur
Tannine en nicotine	2-8 uur
Gekleurde restvlekken na NO MAC GEL	1-6 uur
Paarse restverkleuring na MAR GEL PLUS	2 × de inwerktijd van MAR GEL PLUS

Verwijderen en beoordelen

Neem natte of droge resten zorgvuldig op met absorberend papier of doeken. Gebruik op grotere zones een borstel of vochtige mop. Reinig met een licht vochtige doek/mop en spoel de ondergrond na met water. Beoordeel pas na volledige droging. Herhaal indien nodig. De vloer kan opnieuw gebruikt worden zodra alle resten verwijderd zijn en de vloer volledig droog is.

OXIDANT met FABER POULTICE

Giet OXIDANT in een geschikte houder en voeg FABER POULTICE geleidelijk toe terwijl u mengt. Maak een romige, smeerbare pasta. Te vloeibaar: meer poeder. Te dik: meer OXIDANT. Breng een dikke, egale laag aan. Bij moeilijke extractie kan folie worden gebruikt. Verwijder de folie na de extractie en laat de pasta drogen vóór het afborstelen. Bevestig tape aan de folieranden, buiten de behandelde zone.

Technische gegevens

Vorm / kleur / geur	Vloeistof / helder / lichte geur
pH	6,5 ± 0,5
Dichtheid bij 20 °C	1060 ± 10 g/l
Verdunning	Gebruiksklaar, onverdund
Verpakking	950 ml, 12 flessen per doos
Houdbaarheid	12 maanden, originele gesloten verpakking
Opslag	Goed gesloten, koel en droog
Gereedschap reinigen	Met water na gebruik

Diepe vlekken en vervolgbehandeling

Bij diep doorgedrongen vlekken kan een vakman vooraf mechanisch schuren/polijsten om de opname te verbeteren. Bepaal dit eerst met een proef. Herstel na de extractie de gewenste afwerking. OXIDANT verwijdert de verkleuring, maar herstelt geen lekkage of opstijgend vocht. Pak een actieve vochtbron apart aan. Kies eventuele bescherming pas volgens materiaal, vochttoestand en gebruik.

Veiligheid en documentstatus

Volgens Faber SDS rev. 8: Waarschuwing. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Draag de geschikte persoonlijke bescherming volgens de SDS, met oogbescherming en passende handschoenen. Volg bij blootstelling de eerstehulpmaatregelen van de volledige veiligheidsfiche. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.

Stone+ bewerking op basis van Faber TDS rev. 4.0 (07/06/2024) en SDS rev. 8 (03/02/2025). Controle: 31/10/2026. Dit is geen nieuw door Faber uitgegeven document. Fabrikant: Faber Chimica S.r.l. Verdeler: Stone+ bv. De technische informatie vormt geen resultaatsgarantie. Controleer steeds de geschiktheid en raadpleeg de recentste fabrikantdocumenten.

Faber Chimica S.r.l. - Via Ceresani 10, 60044 Campo d’Olmo - Fabriano (AN), Italy.
+39 0732 627178 - info@fabersurfacecare.com - quality@fabersurfacecare.com