OXIDANT

Gerichte aanpak van vergeling, vochtverkleuring en tannine

Vlekverwijderaar op waterbasis



Wanneer kiest u OXIDANT?

01 Vergeling en gele vlekken door vocht of waterinfiltratie.

02 Donkere verkleuring door waterabsorptie in natuursteen.

03 Hardnekkige tannine- en nicotinevlekken.

04 Paarse restverkleuring na MAR GEL PLUS.

De juiste keuze begint met het herkennen van de vlek.

Ook voor zuurgevoelige natuursteen

01 Volgens Faber geschikt voor onder meer gepolijst marmer, kalksteen en travertijn.

02 Ook inzetbaar op graniet, beton, cementvoegen en diverse keramische materialen.


03 Controleer steeds de bestaande afwerking en behandeling met een proefvlak.

pH 6,5 ± 0,5 betekent niet dat oogbescherming overbodig is.

Faber praktijkbeeld 1



VOOR



NA

Voor en na, zoals gepubliceerd door Faber.

Illustratie van een fabrikantresultaat. Geen Stone+ referentiewerf of resultaatsgarantie.

Voorbereiding bepaalt de opname

01 Bescherm aangrenzende materialen en verwijder stof en vuil.

02 Werk op een droge of hoogstens licht vochtige ondergrond.

03 Verwijder aanwezige wax vooraf met een geschikte dubbele stripping.

04 Laat nieuwe voegen volledig uitharden en vermijd verhitte oppervlakken en directe zon.

Een proefvlak geeft richting

01 Test een onopvallende plek of een ongebruikt stuk materiaal.

02 Leg begintoon, glans en gebruikte inwerktijd vast.

03 Beoordeel na volledige droging.

04 Behandel bij absorberende steen zo nodig een volledige tegel voor een gelijkmatiger beeld.

Gebruiksklaar en onverdund

01 Breng aan met borstel of spatel, of giet rechtstreeks op de vlek.

02 Bedek de volledige zone met een voldoende dikke, gelijkmatige laag.

03 Laat het product werken. De benodigde tijd hangt af van de diepte, ouderdom en aard van de vlek.

Nooit mengen met andere chemicaliën. Alleen FABER POULTICE is beschreven als toevoeging.

De inwerktijd verschilt per vlek

Vergeling door vocht	8-24 uur
Donkere vochtverkleuring	8-24 uur
Tannine en nicotine	2-8 uur
Gekleurde restvlek na NO MAC GEL	1-6 uur
Paars na MAR GEL PLUS	2 × de tijd van MAR GEL PLUS

Richtwaarden uit Faber TDS rev. 4.0. Bevestig de behandeling met een proefvlak.

Folie beperkt te snelle uitdroging

01 Bij lange extracties kan kunststof- of nylonfolie de werking ondersteunen.

02 Breng van bij het begin een voldoende dikke laag aan.

03 Verwijder de folie na de behandeling.

04 Laat het product vervolgens circa 30-60 minuten onbedekt liggen vóór het reinigen.

Werk buiten directe zon en op een niet-verhitte ondergrond.

FABER POULTICE houdt het product op zijn plaats

01 Giet OXIDANT in een geschikte houder.

02 Voeg FABER POULTICE geleidelijk toe en meng tot een romige pasta.

03 Te vloeibaar: meer poeder. Te dik: meer OXIDANT.

04 Breng dik en gelijkmatig aan. Na extractie ontbloten, laten drogen en resten afborstelen.

Gebruik alleen de door Faber beschreven combinatie.

MAR GEL PLUS eerst, OXIDANT daarna

01 MAR GEL PLUS verzorgt de roestextractie op marmer en kalkhoudende materialen.

02 OXIDANT verwijdert daarna de mogelijke paarse restverkleuring.

03 Volg voor het verwijderen van MAR GEL PLUS de bijbehorende technische fiche.

04 Laat OXIDANT tweemaal zo lang inwerken als MAR GEL PLUS.

Voorbeeld: MAR GEL PLUS 2 uur, daarna OXIDANT circa 4 uur. Nooit samen mengen.

Faber praktijkbeeld 2



VOOR



NA

Voor en na, zoals gepubliceerd door Faber.

Gebruik het beeld als illustratie. Bevestig de geschiktheid op de eigen ondergrond.

Resultaat beoordelen op een droge steen

01 Neem natte of droge productresten zorgvuldig op.

02 Reinig met licht vochtige doeken of een mop en spoel na met water.

03 Laat de ondergrond volledig drogen voor u vergelijkt.

04 Herhaal indien nodig. Geef de vloer pas vrij als alle resten weg zijn en hij droog is.

Diepe vlekken vragen soms vakwerk

01 Een dicht gepolijst oppervlak kan de productopname beperken.

02 Faber beschrijft zo nodig mechanisch schuren/polijsten vooraf voor een diepere extractie.

03 Bepaal dit met een proef en laat het uitvoeren door een vakman.

04 Herstel na de extractie de gewenste afwerking.

Faber praktijkbeeld 3



VOOR



NA

Voor en na, zoals gepubliceerd door Faber.

De gepubliceerde afbeeldingen bevatten geen volledig uitvoeringsprotocol.

Vlek behandelen én vochtbron aanpakken

01 OXIDANT is bedoeld om verkleuring te verwijderen.

02 Een lekkage of opstijgend vocht vraagt een afzonderlijke oplossing.

03 Bij een actieve vochtbron kan de verkleuring terugkeren.

04 Kies een eventuele bescherming pas na beoordeling van materiaal, vocht en gebruik.

Deze projectbeoordeling is aanvullend Stone+ advies.

Veilig werken met actieve zuurstof

01 SDS revisie 8: Waarschuwing. H319, veroorzaakt ernstige oogirritatie.

02 Gebruik passende handschoenen en oogbescherming volgens de volledige SDS.

03 Bij oogcontact voorzichtig met water spoelen. Volg de eerstehulpmaatregelen van de SDS.

04 Meng niet met andere reinigers. Houd de originele etikettering en verpakking aan.

Technische gegevens en verpakking

Vorm en kleur	Vloeistof, helder
Geur	Lichte geur
pH	6,5 ± 0,5
Dichtheid bij 20 °C	1060 ± 10 g/l
Verpakking	950 ml, 12 per doos
Houdbaarheid	12 maanden, origineel gesloten

Goed gesloten, koel en droog bewaren. Gereedschap na gebruik reinigen met water.

Advies voor uw vlek of project

Stone+ bv, distributeur van Faber

Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3

3020 Herent

Management@stoneplus.eu

+32 472 73 67 54

www.stoneplus.be

Bezorg ons foto's, de steensoort en de voorgeschiedenis van de vlek.